




1




2



3



4




5

Конструкция маяка ЗИ-Зд


Набор 10 маяков + 10 доп. предметов

Указательная пластина

(прозрачный плексиглас, толщина 3 мм)



Вид сбоку



На схеме обозначены:

- I – Указательная пластина
- II – Пластина со шкалой
- III – Установочная пластина
- 1. Отверстия для дюбельного крепления ($\varnothing 5\text{mm}$)
- 2. Место для измерений по оси Z
- 3. Край пластины, сконфигурированный как указатель
- 4. Места установки
- 5. Зазор между пластинами
- 6. Шкала (2D, 1 mm)
- 7. Номер партии
- 8. Реперная точка (неражавеющая сталь)
- 9. Фотошаблон

II - Пластина со шкалой

(белый пластик, толщина 3 мм)

III - Установочная пластина

(прозрачный плексиглас с нанесенным клеевым слоем, толщина 2 или 3 мм)